

Los Talleres del Retiro (III)

El Taller de Forja y Cerrajería



En el antiguo Taller de Forja y Cerrajería se fabricaban piezas de distintos tipos con destino a los jardines, parques y viveros municipales.

En la fragua se realizaban diferentes trabajos artesanos, así como útiles para sujetar árboles o tirantas para que no se abrieran, aros de los cubetos de madera y otros objetos. A menudo, los cerrajeros se desplazaban a las diferentes zonas verdes para realizar instalaciones y reparaciones.

El taller de forja y cerrajería desapareció en 2008; sin embargo, en la actualidad se conservan algunas máquinas y herramientas en el Vivero de Estufas del Retiro.




Herramientas en el Vivero de Estufas. De izquierda a derecha: piedra de afilar, mesa de trabajo con torno, taladro vertical, colección de herramientas de mano de forja y cerrajería.



Antiguas herramientas de cerrajería y forja, según el *Manual del Herrero y Cerrajero* de Marcelino García López, de 1880 (BNE). De izquierda a derecha y de arriba a abajo: torno, yunque, tenazas, máquina de cepillar o tornillo limador, tornillo, máquina para cortar y taladrar chapas, berbiquí.



Antigua puerta del Palacio de Montellano, actual edificio de La Mutua (Unión y el Fénix), trasladada a la puerta del Niño Jesús del Retiro por los cerrajeros de los talleres municipales (AHPJM. Fondo: Vivero de Estufas).



Elementos de forja expuestos en la Exposición Permanente de Jardinería Tradicional del Vivero de Estufas del Retiro.

Una labor fundamental de los cerrajeros era el traslado, instalación y mantenimiento de los invernaderos de hierro y vidrio.

Los traslados de invernaderos realizados por el personal de los Talleres del Retiro están documentados desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.

En 1956 se trasladó al Vivero de Estufas el Estufón, invernadero palaciego o gran invernadero procedente del Palacio de Liria. De los cinco cuerpos existentes en Liria sólo se trajeron a Estufas tres: los dos laterales y uno de los intermedios, que hoy forma el cuerpo central. El trabajo fue íntegramente realizado por los trabajadores de Talleres del Retiro.

Desde entonces se han realizado numerosas reparaciones en el Estufón, frecuentemente en los mecanismos de apertura de las ventanas. Entre 2005 y 2006 se llevó a cabo su restauración integral.

Los cerrajeros también se ocupaban de las continuas labores de mantenimiento de estas estructuras. Además, fabricaban bastidores metálicos para las cajoneras y otros elementos.



Vivero de Estufas: aspecto del interior de la nave lateral de la estufa nº 7 durante su última restauración.



Vivero de Estufas: el exterior de la nave lateral de la estufa nº 7 durante su última restauración.



Vivero de Estufas: sistema de aireación cenital de la estufa nº 7.



Vivero de Estufas: la estufa nº 6 durante su restauración.



Vivero de Estufas: bastidores metálicos sobre las cajoneras.



MADRID

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad

